

BOX



Empty Containers Report



www.corrugatedboxequipment.com


COR BOX SA DE CV
FSCU 800467
MSMU 593686
Date: 08 / July / 2026

Index

FSCU 800467 4

MSMU 593686 6

1er Contenedor - FSCU 800467



Notas:

El interior de los contenedores se muestran sin ningún detalle importante que puedan causar daños a las maquinas, se observan las paredes del contenedor desgastadas pero no tiene ninguna afectación en su uso.


1er Contenedor - FSCU 800467



Notas:

El exterior del contenedor muestra abolladuras causadas por su uso más no muestra deterioros mayores que puedan causar afectaciones.

2do Contenedor - MSMU 593686



Notas:

El Segundo contenedor de igual manera muestra afectaciones interiores menores, refiriéndose a únicamente desgaste en pintura, nada que pueda causar daños a las maquinas almacenadas, su exterior se encuentra en condiciones adecuadas y sin abolladuras importantes.

www.corrugatedboxequipment.com

BOX

